

Whirlpool

INDESIT


Whirlpool

Bauknecht

Pensez à remplacer régulièrement le filtre à charbon de votre hotte de ventilation !

**KIT FIL.CAR.MOD.60 SCAT.
1PZ NEUTRO**

Référence : J00700831



Votre hotte de ventilation est équipée d'un filtre à charbon. Celui-ci retient les odeurs désagréables de cuisson. Pour garder son efficacité, il doit être remplacé régulièrement*, environ tous les 4 à 6 mois.

*Le remplacement du filtre à charbon est à la charge du locataire. Les éventuels dégâts causés par un manque d'entretien de la hotte sont à sa charge

Commandez dès à présent vos filtres à charbon en ligne

<https://parts.bauknecht.ch/fr/> (Référence du filtre J00700831)

Frais de port gratuits, dès 2 pièces



Accès direct à l'article J00293761

Enlever les filtres anti-graisse.
Appliquer un filtre au charbon par côté et l'accrocher à la hotte.
Remettre les filtres anti-graisse.

